5200 : Punktbrenner für Schweißbrenner Piézo 5200 / 5205

Beschreibung

Gezielte Flamme.
TIPP : *Benutzen Sie vorwiegend Propangas, denn:*
- Butangas: bei 0°C = es entsteht kein Druck,
- Propangas: bei 0°C = man erhält problemlos einen Druck von 4 bar.

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Düse Innendurchm. mm	Durchsatz kg/h bei 3 bar	Gelieferte Energie bei 4 bar kJ/h	Für Rohr Ø mm Lötung P oder Ag	Für Rohr Ø mm Zinnlötung	Gastyp	kg
Für diesen Artikel sind keine Optionen verfügbar.							