

2210: Accesorios para Siberia®



Descripción

Pasta termoconductora: permite una mejor conducción del frío y mejora la congelación del tubo. 150 mL.

Adaptadores: vendidos por par.



Referencias

Ref:	Designación	Estándar/Opción	Ø ext. tubo cobre mm	Ø ext. tubo cobre "	Ø ext. tubo hierro"	kg
221069	Pasta termoconductora	Suministrado con Siberia®	-	-	-	0,130
221025	2 x Adaptador GR I	En opción	10	3/8	1/8	0,385
221026	2 x Adaptador GR II	Suministrado con Siberia®	12	1/2	-	0,755
221027	2 x Adaptador GR III	Suministrado con Siberia®	14 / 15	-	1/4	0,345
221028	2 x Adaptador GR IV	Suministrado con Siberia®	16	5/8	-	0,340
221029	2 x Adaptador GR V	Suministrado con Siberia®	18	-	3/8	0,335
221030	2 x Adaptador GR VI	En opción	20	3/8	-	0,320
221031	2 x Adaptador GR VII	Suministrado con Siberia®	22	7/8	1/2	0,290
221032	2 x Adaptador GR VIII	En opción	-	1	-	0,280

Ref:	Designación	Estándar/Opción	Ø ext. tubo cobre mm	Ø ext. tubo cobre "	Ø ext. tubo hierro"	kg
221033	2 x Adaptador GR A	Suministrado con Siberia®	28	-	3/4	0,675
221034	2 x Adaptador GR B	En opción	-	1.1/8	-	0,695
221035	2 x Adaptador GR C	En opción	32	1.1/4	-	0,645
221036	2 x Adaptador GR D	Suministrado con Siberia®	35	1.3/8	1	0,575
221037	2 x Adaptador GR E	Suministrado con Siberia®	42	-	1.1/4	0,430
221038	2 x Adaptador GR F	En opción	-	-	1.1/2	0,315
221039	2 x Adaptador GR G	En opción	54	2.1/8	-	0,190

