

## Forfaits réparation

**IMPERATIVEMENT ! Ce document doit être complété et joint avec le retour de matériel.**

Réf.	Description	Tarif 2021 € HT	GR
760005	REPARATION SCIE SABRE 045000	230,30	V7
760006	REPARATION ARBALETE 2501	74,70	V7
760012	REPARATION VERIN 240201	323,20	V7
760013	REPARATION VERIN 240202	323,20	V7
760014	REPARATION VERIN 240203	399,00	V7
760015	REPARATION VERIN 240801	323,20	V7
760016	REPARATION VERIN 240802	323,20	V7
760017	REPARATION VERIN 240803	450,50	V7
760018	REPARATION DEBOUCHEUR VAL35 291000	183,80	V7
760019	REPARATION DEBOUCHEUR VAL35E 291001	230,30	V7
760020	REPARATION DEBOUCHEUR VAL80 291200	277,80	V7
760021	REPARATION DEBOUCHEUR VAL80E 291201	393,90	V7
760022	REPARATION DEBOUCHEUR VAL90 292030	461,60	V7
760023	REPARATION SIBERIA 221070	301,00	V7
760024	REPARATION CINTREUSE 2518	311,10	V7
760026	FORFAIT SERTISSEUSE I10/I11/P10	230,30	V7
760031	REPARATION CEG 262080	67,70	V7
760033	FORFAIT POMPE EPREUVE 5L 50B 262035	120,20	V7
760034	FORFAIT PHENIX III 230V 137563	230,30	V7
760036	FORFAIT SERTISSEUSE VIPER P25+	370,70	V7
760037	FORFAIT REPARATION VIRAFAL	584,80	V7
760038	FORFAIT MINI-SERTISSEUSE AXIALE MANUELLE	73,70	V7
760039*	FORFAIT CONTRÔLE / CALIBRAGE SERTISSEUSE VIPER M21 +	53,50	V7
760040	FORFAIT REPARATION SERTISSEUSE VIPER M21 +	293,90	V7
760041	FORFAIT SERTISSEUSE VIPER P25+	361,60	V7
760045	FORFAIT SERTISSEUSE VIPER i26	228,00	V7

\* Le forfait de Contrôle/Calibrage VIPER M21 + (réf. 760039) sera offert s'il est nécessaire d'effectuer une réparation (réf.760040) sur la VIPER M21 +

**Veillez envoyer votre matériel à **EPERNAY** à l'adresse suivante:**

**SAV Virax: 39, quai de Marne - 51206 EPERNAY Cedex**  
**Fax : 03 26 59 56 50**

Votre N° de Commande : .....

+ Frais de port (28€)

Date : .....

NB : Vous pouvez télécharger ce document sur [www.virax.com](http://www.virax.com) rubrique «Documentations»