

Forfaits réparation

APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2022

IMPERATIVEMENT ! Ce document doit être complété et joint avec le retour de matériel.

Réf.	Description	Tarif 2022 € HT	GR
760005	RÉPARATION SCIE SABRE 045000	239,50	V7
760006	RÉPARATION ARBALÈTE 2501	77,60	V7
760012	RÉPARATION VÉRIN 240201	336,10	V7
760013	RÉPARATION VÉRIN 240202	336,10	V7
760014	RÉPARATION VÉRIN 240203	415,00	V7
760015	RÉPARATION VÉRIN 240801	336,10	V7
760016	RÉPARATION VÉRIN 240802	336,10	V7
760017	RÉPARATION VÉRIN 240803	468,60	V7
760018	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 35 291000	191,10	V7
760019	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 35E 291001	239,50	V7
760020	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 80 291200	288,90	V7
760021	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 80E 291201	409,70	V7
760022	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 90 292030	480,20	V7
760023	RÉPARATION SIBERIA® 221070	313,10	V7
760024	RÉPARATION CINTREUSE 2518	323,60	V7
760026	FORFAIT SERTISSEUSE I10/I11/P10	239,50	V7
760031	RÉPARATION CEG 262080	70,30	V7
760033	FORFAIT POMPE ÉPREUVE 5L 50B 262035	125,00	V7
760034	FORFAIT PHENIX III 230V 137563	239,50	V7
760036	FORFAIT SERTISSEUSE VIPER® P22+	385,60	V7
760037	FORFAIT RÉPARATION VIRAFAL®	608,30	V7
760038	FORFAIT MINI-SERTISSEUSE AXIALE MANUELLE	76,60	V7
760039*	FORFAIT CONTRÔLE / CALIBRAGE SERTISSEUSE VIPER® M21 +	55,50	V7
760040	FORFAIT RÉPARATION SERTISSEUSE VIPER® M21 +	305,60	V7
760041	FORFAIT SERTISSEUSE VIPER® P25+	376,10	V7
760045	FORFAIT SERTISSEUSE VIPER® i26	237,10	V7

* Le forfait de Contrôle/Calibrage VIPER M21 + (réf. 760039) sera offert s'il est nécessaire d'effectuer une réparation (réf.760040) sur la VIPER M21 +

Veillez envoyer votre matériel à **EPERNAY à l'adresse suivante:**

SAV Virax: 39, quai de Marne - 51206 EPERNAY Cedex
Fax : 03 26 59 56 50

Votre N° de Commande :

+ Frais de port (28€)

Date :

NB : Vous pouvez télécharger ce document sur www.virax.com rubrique «Documentations»