

## Pacchetti di riparazione

Applicabile dal 1° gennaio 2023

**OBBLIGATORIO!** Questo documento deve essere compilato e allegato all'apparecchiatura inviata in riparazione.

Ref.	Description	Tarif 2023 € HT	DG
760006	RIPARAZIONE BALESTRA 2500/01/03	85,50	V7
760012	RIPARAZIONE MARTINETTO 240201	370,00	V7
760013	RIPARAZIONE MARTINETTO 240202	370,00	V7
760014	RIPARAZIONE MARTINETTO 240203	457,00	V7
760015	RIPARAZIONE MARTINETTO 240801	370,00	V7
760016	RIPARAZIONE MARTINETTO 240802	370,00	V7
760017	RIPARAZIONE MARTINETTO 240803	517,00	V7
760018	RIPARAZIONE VAL35 291000	210,60	V7
760019	RIPARAZIONE VAL 35E 291001	264,00	V7
760020	RIPARAZIONE VAL 80 291200	318,00	V7
760021	RIPARAZIONE VAL 80E 291201	452,00	V7
760022	RIPARAZIONE VAL 90 292030	529,00	V7
760023	RIPARAZIONE SIBERIA® 221070	345,00	V7
760024	RIPARAZIONE PIEGATRICE 2518	357,00	V7
760026	RIPARAZIONE I10	264,00	V7
760031	RIPARAZIONE APP CONTR GAS 262080	77,50	V7
760033	RIPARAZIONE POMPA PROVA 262035	137,80	V7
760034	RIPARAZIONE PHENIX III 137563	264,00	V7
760037	RIPARAZIONE VIRAFAL®	670,00	V7
760038	RIPARAZIONE MINI-ORLATR 253350	84,30	V7
760039*	CONTROLLO VIPER® M21+/ ML21+/M2X/L2X/P25+	61,20	V7
760040	RIPARAZIONE VIPER® M21+/ ML21+/M2X/L2X	337,00	V7
760041	RIPARAZIONE VIPER® P25+	415,00	V7
760045	RIPARAZIONE VIPER® I26	261,40	V7

\* L'ispezione (760039) verrà proposta se è necessaria una riparazione (rif. 760040 e 760041) della crimpatrice M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+.

**Il vostro contatto di servizio : [info@viraxutensili.it](mailto:info@viraxutensili.it)**

NB: Il documento può essere scaricato dal sito [www.virax.com](http://www.virax.com) alla voce «Servizio post-vendita».