

## VERPFLICHTET :

Alle Anträge auf Rückgabe von Geräten müssen vom Händler über die Website [net.virax.com](http://net.virax.com) gestellt werden.

Das vollständige Rückgabeverfahren finden Sie unter [www.virax.com](http://www.virax.com), Rubrik Kundendienst.

Ref.	Beschreibung	Preis 2026 € ohne Steuer	DG
760006	REPARATUR BIEGEMASCHINE 2500/01/03	94,00	V7
760012	REPARATUR ZYLINDER 240201	407,50	V7
760013	REPARATUR ZYLINDER 240202	407,50	V7
760014	REPARATUR ZYLINDER 240203	503,30	V7
760015	REPARATUR ZYLINDER 240801 (AUS MOTOR)	407,50	V7
760016	REPARATUR ZYLINDER 240802 (AUS MOTOR)	407,50	V7
760017	REPARATUR ZYLINDER 240803 (AUS MOTOR)	569,30	V7
760018	REPARATUR VAL 35 291000	231,80	V7
760019	REPARATUR VAL 35E 291001	290,70	V7
760020	REPARATUR VAL 80 291200	350,20	V7
760021	REPARATUR VAL 80E 291201	497,80	V7
760022	REPARATUR VAL 90 292030	582,50	V7
760023	REPARATUR SIBERIA® 221070	379,80	V7
760024	REPARATUR HANDBIEGEMASCHINE 2518	393,10	V7
760031	REPARATUR GASPRÜFER 262080	85,30	V7
760033	REPARATUR PRÜFPUMPE 262035	151,70	V7
760034	REPARATUR PHENIX III 230V 137563	290,70	V7
760037	REPARATUR VIRAFAL® / VIRAFAL® CONNECT	737,80	V7
760038	REPARATUR MINIHANDPRESSE 253350	92,80	V7
760039*	KALIBRIERUNG M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	67,30	V7
760040	REPARATUR M21+/ML21+/M2X/L2X	371,10	V7
760041	REPARATUR VIPER® P25+	457,00	V7
760045	REPARATUR VIPER® I26	287,80	V7
760047	REPARATUR 262070	432,00	V7
760048	REPARATUR 05011X (AUSSERHALB GESTELL)	557,50	V7
760049	REPARATUR 05012X (AUSSERHALB GESTELL)	663,00	V7
760050	REPARATUR 05013X (AUSSERHALB GESTELL)	734,40	V7
760051	REPARATUR ENTKALKUNGSPUMPE 295000	234,60	V7
760052	REPARATUR SCHLAMPUMPE 295020	459,00	V7
760053	REPARATUR HOCHDRUCKROHRREINIGER 293230	448,80	V7

\* Die Überprüfung (760039) ist kostenlos, wenn eine Reparatur an VIPER M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+ (Ref. 760040 und Ref. 760041) erforderlich ist.

Für die Rücksendung von Geräten im Falle eines Eingriffs außerhalb der Garanzzeit wird eine Pauschale von 28 € zzgl. MwSt. für Verwaltungs- und Versandkosten berechnet.

Ein Paket umfasst eine Diagnose, eine Reparatur, einen Austausch der erforderlichen Teile und eine Überprüfung des Geräts. Die durchgeführte Reparatur und die ausgetauschten Teile werden auf dem mit der Maschine verbundenen Rücklieferschein angegeben. Für alle ausgetauschten Teile gilt eine Garantie von 6 Monaten.

Ihr SAS-Kontakt: [sav@virax.com](mailto:sav@virax.com)