

VERPFLICHTET :

Alle Anträge auf Rückgabe von Geräten müssen vom Händler über die Website extra-net.virax.com gestellt werden.

Das vollständige Rückgabeverfahren finden Sie unter www.virax.com, Rubrik Kundendienst.

Ref.	Beschreibung	Preis 2026 € ohne Steuer	DG
760006	REPARATUR BIEGEMASCHINE 2500/01/03	96,10 €	V7
760012	REPARATUR ZYLINDER 240201	416,50 €	V7
760013	REPARATUR ZYLINDER 240202	416,50 €	V7
760014	REPARATUR ZYLINDER 240203	514,40 €	V7
760015	REPARATUR ZYLINDER 240801 (AUS MOTOR)	416,50 €	V7
760016	REPARATUR ZYLINDER 240802 (AUS MOTOR)	416,50 €	V7
760017	REPARATUR ZYLINDER 240803 (AUS MOTOR)	581,90 €	V7
760018	REPARATUR VAL 35 291000	236,90 €	V7
760019	REPARATUR VAL 35E 291001	297,10 €	V7
760020	REPARATUR VAL 80 291200	358,00 €	V7
760021	REPARATUR VAL 80E 291201	508,80 €	V7
760022	REPARATUR VAL 90 292030	595,40 €	V7
760023	REPARATUR SIBERIA® 221070	388,20 €	V7
760024	REPARATUR HANDBIEGEMASCHINE EUROSTEM® III	401,80 €	V7
760031	REPARATUR GASPRÜFER 262080	87,20 €	V7
760033	REPARATUR PRÜFPUMPE 262035	155,10 €	V7
760034	REPARATUR PHENIX III 230V 137563	297,10 €	V7
760037	REPARATUR VIRAFAL® / VIRAFAL® CONNECT	754,10 €	V7
760038	REPARATUR MINIHANDPRESSE 253350	94,90 €	V7
760039*	KALIBRIERUNG M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	68,80 €	V7
760040	REPARATUR M21+/ML21+/M2X/L2X	379,30 €	V7
760041	REPARATUR VIPER® P25+	467,10 €	V7
760045	REPARATUR VIPER® I26	294,20 €	V7
760047	REPARATUR 262070	441,60 €	V7
760048	REPARATUR 05011X (AUSSERHALB GESTELL)	569,80 €	V7
760049	REPARATUR 05012X (AUSSERHALB GESTELL)	677,60 €	V7
760050	REPARATUR 05013X (AUSSERHALB GESTELL)	750,60 €	V7
760051	REPARATUR ENTKALKUNGSPUMPE 295000	239,80 €	V7
760052	REPARATUR SCHLAMMPUMPE 295020	469,10 €	V7
760053	REPARATUR HOCHDRUCKROHRREINIGER 293230	458,70 €	V7

* Die Überprüfung (760039) ist kostenlos, wenn eine Reparatur an VIPER M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+ (Ref. 760040 und Ref. 760041) erforderlich ist.

Für die Rücksendung von Geräten im Falle eines Eingriffs außerhalb der Garanzzeit wird eine Pauschale von 28 € zzgl. MwSt. für Verwaltungs- und Versandkosten berechnet.

Ein Paket umfasst eine Diagnose, eine Reparatur, einen Austausch der erforderlichen Teile und eine Überprüfung des Geräts.
Die durchgeführte Reparatur und die ausgetauschten Teile werden auf dem mit der Maschine verbundenen Rücklieferchein angegeben.
Für alle ausgetauschten Teile gilt eine Garantie von 6 Monaten.

Ihr SAS-Kontakt: sav@virax.com