



Paquetes de reparación

APLICABLE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2026

OBLIGATORIO :

Todas las solicitudes de devolución de equipos deben ser realizadas por el distribuidor a través del sitio web extranet.virax.com.

Consulte el procedimiento completo de devolución en www.virax.com, en el apartado Servicio posventa.

Ref.	Descripción	Precio 2026 € sin IVA	DG
760006	REPARACION BALLESTA 2500/01/03	93,60	V7
760012	REPARACION CILINDRO 240201	405,50	V7
760013	REPARACION CILINDRO 240202	405,50	V7
760014	REPARACION CILINDRO 240203	500,90	V7
760015	REPARACION CILINDRO 240801 (EXCL MOTOR)	405,50	V7
760016	REPARACION CILINDRO 240802 (EXCL MOTOR)	405,50	V7
760017	REPARACION CILINDRO 240803 (EXCL MOTOR)	566,50	V7
760018	REPARACION VAL 35 291000	230,80	V7
760019	REPARACION VAL 35E 291001	289,30	V7
760020	REPARACION VAL 80 291200	348,50	V7
760021	REPARACION VAL 80E 291201	495,40	V7
760022	REPARACION VAL 90 292030	579,70	V7
760023	REPARACION SIBERIA® 221070	378,00	V7
760024	REPARACION CURVADORA 2518	391,20	V7
760031	REPARACION CONTROL GAS 262080	84,90	V7
760033	REPARACION BOMBA COMP 262035	151,00	V7
760034	REPARACION PHENIX III 230V 137563	289,30	V7
760037	REPARACION VIRAFALE® / VIRAFALE® CONNECT	734,20	V7
760038	REPARACION MINI-PRENS 253350	92,40	V7
760039*	CALIBRACION M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	67,00	V7
760040	REPARACION M21+/ML21+/M2X/L2X	369,30	V7
760041	REPARACION VIPER® P25+	454,80	V7
760045	REPARACION VIPER® I26	286,50	V7
760047	REPARACION 262070	365,40	V7
760048	REPARACION 05011X (SIN SOPORTE)	507,50	V7
760049	REPARACION 05012X (SIN SOPORTE)	659,80	V7
760050	REPARACION 05013X (SIN SOPORTE)	730,80	V7
760051	REPARACION BOMBA DESINCRUSTADORA 2950	233,50	V7
760052	REPARACION DESENLODADORA 295020	456,80	V7
760053	REPARACION LIMPIADOR DESATASCADOR 293230	446,60	V7

* La inspección (760039) se ofrecerá si es necesaria una reparación (ref. 760040 y 760041) de la prensadora M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+.

Se aplicará una tarifa fija de 28 € sin IVA, que cubre los gastos administrativos y de envío, por la devolución del material en caso de intervención fuera de garantía.

Un paquete incluye un diagnóstico, una reparación, un cambio de las piezas necesarias y una comprobación del equipo.

La reparación efectuada y las piezas cambiadas se indican en el albarán de devolución asociado a la máquina.
Todas las piezas sustituidas tienen una garantía de 6 meses.

Su contacto SAT : sat@virax.com