

OBLIGATORIO :

Todas las solicitudes de devolución de equipos deben ser realizadas por el distribuidor a través del sitio web extranet.virax.com.

Consulte el procedimiento completo de devolución en www.virax.com, en el apartado Servicio posventa.

Ref.	Descripción	Precio 2026 € sin IVA	DG
760006	REPARACION BALLESTA 2500/01/03	96,10 €	V7
760012	REPARACION CILINDRO 240201	416,50 €	V7
760013	REPARACION CILINDRO 240202	416,50 €	V7
760014	REPARACION CILINDRO 240203	514,40 €	V7
760015	REPARACION CILINDRO 240801 (EXCL MOTOR)	416,50 €	V7
760016	REPARACION CILINDRO 240802 (EXCL MOTOR)	416,50 €	V7
760017	REPARACION CILINDRO 240803 (EXCL MOTOR)	581,90 €	V7
760018	REPARACION VAL 35 291000	236,90 €	V7
760019	REPARACION VAL 35E 291001	297,10 €	V7
760020	REPARACION VAL 80 291200	358,00 €	V7
760021	REPARACION VAL 80E 291201	508,80 €	V7
760022	REPARACION VAL 90 292030	595,40 €	V7
760023	REPARACION SIBERIA® 221070	388,20 €	V7
760024	REPARACION CURVADORA EUROSTEM® III	401,80 €	V7
760031	REPARACION CONTROL GAS 262080	87,20 €	V7
760033	REPARACION BOMBA COMP 262035	155,10 €	V7
760034	REPARACION PHENIX III 230V 137563	297,10 €	V7
760037	REPARACION VIRAFAL® / VIRAFAL® CONNECT	754,10 €	V7
760038	REPARACION MINI-PRENS 253350	94,90 €	V7
760039*	CALIBRACION M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	68,80 €	V7
760040	REPARACION M21+/ML21+/M2X/L2X	379,30 €	V7
760041	REPARACION VIPER® P25+	467,10 €	V7
760045	REPARACION VIPER® I26	294,20 €	V7
760047	REPARACION 262070	441,60 €	V7
760048	REPARACION 05011X (SIN SOPORTE)	569,80 €	V7
760049	REPARACION 05012X (SIN SOPORTE)	677,60 €	V7
760050	REPARACION 05013X (SIN SOPORTE)	750,60 €	V7
760051	REPARACION BOMBA DESINCRUSTADORA 2950	239,80 €	V7
760052	REPARACION DESENLODADORA 295020	469,10 €	V7
760053	REPARACION LIMPIADOR DESATASCADOR 293230	458,70 €	V7

* La inspección (760039) se ofrecerá si es necesaria una reparación (ref. 760040 y 760041) de la prensadora M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+.

Se aplicará una tarifa fija de 28 € sin IVA, que cubre los gastos administrativos y de envío, por la devolución del material en caso de intervención fuera de garantía.

Un paquete incluye un diagnóstico, una reparación, un cambio de las piezas necesarias y una comprobación del equipo.

La reparación efectuada y las piezas cambiadas se indican en el albarán de devolución asociado a la máquina.

Todas las piezas sustituidas tienen una garantía de 6 meses.

Su contacto SAT : sat@virax.com