

Pacchetti di riparazione

APPLICABILE DAL 1° GENNAIO 2026

OBBLIGATORIO :

Tutte le richieste di restituzione di apparecchiature devono essere effettuate dal distributore tramite il sito web extranet.virax.com.

Consultare la procedura di restituzione completa sul sito www.virax.com, alla voce Servizio Post-Vendita.

Rif.	Descrizione	Prezzi 2026 € IVA esclusa	DG
760006	RIPARAZIONE BALESTRA 2500/01/03	94,00	V7
760012	RIPARAZIONE MARTINETTO 240201	407,50	V7
760013	RIPARAZIONE MARTINETTO 240202	407,50	V7
760014	RIPARAZIONE MARTINETTO 240203	503,30	V7
760015	RIPARAZIONE MARTINETTO 240801 (ESC. MOTORE)	407,50	V7
760016	RIPARAZIONE MARTINETTO 240802 (ESC. MOTORE)	407,50	V7
760017	RIPARAZIONE MARTINETTO 240803 (ESC. MOTORE)	569,30	V7
760018	RIPARAZIONE VAL 35 291000	231,80	V7
760019	RIPARAZIONE VAL 35E 291001	290,70	V7
760020	RIPARAZIONE VAL 80 291200	350,20	V7
760021	RIPARAZIONE VAL 80E 291201	497,80	V7
760022	RIPARAZIONE VAL 90 292030	582,50	V7
760023	RIPARAZIONE SIBERIA® 221070	379,80	V7
760024	RIPARAZIONE PIEGATRICE EUROSTEM® III	393,10	V7
760031	RIPARAZIONE APP CONTR GAS 262080	85,30	V7
760033	RIPARAZIONE POMPA PROVA 262035	151,70	V7
760034	RIPARAZIONE PHENIX III 230V 137563	290,70	V7
760037	RIPARAZIONE VIRAFAL® / VIRAFAL® CONNECT	737,80	V7
760038	RIPARAZIONE MINI-ORLATR 253350	92,80	V7
760039*	CALIBRAT M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	67,30	V7
760040	RIPARAZIONE M21+/ML21+/M2X/L2X	371,10	V7
760041	RIPARAZIONE VIPER® P25+	457,00	V7
760045	RIPARAZIONE VIPER® I26	287,80	V7
760047	RIPARAZIONE 262070	432,00	V7
760048	RIPARAZIONE 05011X (SPENTO TELAIO)	557,50	V7
760049	RIPARAZIONE 05012X (SPENTO TELAIO)	663,00	V7
760050	RIPARAZIONE 05013X (SPENTO TELAIO)	734,40	V7
760051	RIPARAZIONE POMPA PER DISINCROSTARE 2950	234,60	V7
760052	RIPARAZIONE DEFANGATRICE 295020	459,00	V7
760053	RIPARAZIONE IDROPULITRICE E STURATORE 293230	448,80	V7

*L'ispezione (760039) verrà proposta se è necessaria una riparazione (rif. 760040 e 760041) della crimpatrice M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+.

Per la restituzione del materiale in caso di intervento fuori garanzia verrà applicato un costo fisso di 28 € IVA esclusa, a copertura delle spese amministrative e di spedizione.

Un pacchetto comprende una diagnosi, una riparazione, una sostituzione delle parti necessarie e un controllo dell'apparecchiatura.

La riparazione effettuata e le parti sostituite sono indicate sulla bolla di consegna associata alla macchina.

Tutte le parti sostituite sono garantite per 6 mesi.

Il vostro contatto di servizio : info@viraxutensili.it