

## Forfaits réparation

APPLICABLE AU 1ER JUILLET 2022

**IMPERATIVEMENT ! Ce document doit être complété et joint avec le retour de matériel.**

Réf.	Description	Tarif 2022 € HT	GR
760005	RÉPARATION SCIE SABRE 045000	253,80	V7
760006	RÉPARATION ARBALÈTE 2501	82,20	V7
760012	RÉPARATION VÉRIN 240201	356,20	V7
760013	RÉPARATION VÉRIN 240202	356,20	V7
760014	RÉPARATION VÉRIN 240203	439,90	V7
760015	RÉPARATION VÉRIN 240801	356,20	V7
760016	RÉPARATION VÉRIN 240802	356,20	V7
760017	RÉPARATION VÉRIN 240803	496,70	V7
760018	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 35 291000	202,50	V7
760019	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 35E 291001	253,80	V7
760020	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 80 291200	306,20	V7
760021	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 80E 291201	434,20	V7
760022	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 90 292030	509,00	V7
760023	RÉPARATION SIBERIA® 221070	331,80	V7
760024	RÉPARATION CINTREUSE 2518	343,00	V7
760026	FORFAIT SERTISSEUSE I10/I11/P10	253,80	V7
760031	RÉPARATION CEG 262080	74,50	V7
760033	FORFAIT POMPE ÉPREUVE 5L 50B 262035	132,50	V7
760034	FORFAIT PHENIX III 230V 137563	253,80	V7
760036	FORFAIT SERTISSEUSE VIPER® P22+	408,70	V7
760037	FORFAIT RÉPARATION VIRAFAL®	644,00	V7
760038	FORFAIT MINI-SERTISSEUSE AXIALE MANUELLE	81,10	V7
760039*	FORFAIT CONTRÔLE / CALIBRAGE SERTISSEUSE VIPER® M21 +	58,80	V7
760040	FORFAIT RÉPARATION SERTISSEUSE VIPER® M21 +	323,90	V7
760041	FORFAIT SERTISSEUSE VIPER® P25+	398,60	V7
760045	FORFAIT SERTISSEUSE VIPER® i26	251,30	V7

\* Le forfait de Contrôle/Calibrage VIPER M21 + (réf. 760039) sera offert s'il est nécessaire d'effectuer une réparation (réf.760040) sur la VIPER M21 +

**Veillez envoyer votre matériel à **EPERNAY** à l'adresse suivante:**

**SAV Virax: 39, quai de Marne - 51206 EPERNAY Cedex**  
**Fax : 03 26 59 56 50**

Votre N° de Commande : .....

+ Frais de port (32,00€)

Date : .....

NB : Vous pouvez télécharger ce document sur [www.virax.com](http://www.virax.com) rubrique «Documentations»