

2931 : Přislušenství pro čištění trubek VAL 95 / VAL 96QC



Popis

Zkontrolujte, jestli průměr vašeho nástroje odpovídá průměru použitého kabelu.

Ref. 293150 : Sada 3 nástrojů pro části Ø 16 mm: spirálová rovná hlavice Ø 16 mm (293158), spirálová hlava vypouklá Ø 28 mm (293159), hlavice se zakončením do špičky Ø 25 mm (293160), 1 odpojovací klíč Ø 16 mm (293162).

Ref. 293151 : Sada 5 nástrojů pro části Ø 22 mm: spirálová rovná hlavice Ø 22 mm (293163), spirálová hlava vypouklá Ø 40 mm (293164), spirálová kuželová hlavice Ø 55 mm (293165), hlavice se zubatým zakončením Ø 76 mm (293166), frézovací ozubená hlavice Ø 65 mm (293168), 4 čepele. 1 odpojovací klíč Ø 22 mm (293169).

Reference

Ref:	Charakteristika	Popis	Použití	kg	Kabel Ø mm
293150	-	Sada 3 nástrojů pro části Ø 16 mm	-	0,180	16
293158	Odebírání materiálu nebo vrtání	Rovná hlavice	Tkaniny, papír, celulóza	0,060	16
293159	Prorážení	Rozšířená hlavice	Tkaniny, papír, celulóza	0,070	16
293160	Vrtání	Špičatá hlava	Tukové, měkké nebo mýdelnaté usazeniny	0,030	16
293161	Předvrtání před dokončením	Frézovací hlava	Ztvrdlá místa nahromadění tkanin a kalů	0,030	16
293171	Průchod krátkými a úzkými záhyby	Kloubová hlavice	Tkaniny, papír, celulóza	0,060	16

Ref:	Charakteristika	Popis	Použití	kg	Kabel Ø mm
293174	Řezání a škrabání	Nožová hlavice	Odolné nánosy, tukové nánosy, kaly, mletí tkanin	0,020	16
293175	Vytahování předmětů	Vytahovací hlavice	Místa ucpaná tkaninami a jinými předměty	0,035	16
293176	Řezání a drcení	Pilová hlavice	Malé větve a jiné materiály	0,040	16
293179	Čištění a finální úprava	Hladká řetězová metací hlavice	Tukové usazeniny a tvrdé povlaky	0,160	16
293162	Pro spojování a odpojování částí kabelů a nástrojů	Klíč ke spojování/odpojování	-	0,020	16
293151	-	Sada 5 nástrojů pro části Ø 22 mm	-	1,140	22
293163	Odebírání materiálu nebo vrtání	Rovná hlavice	Tkaniny, papír, celulóza	0,170	22
293164	Prorážení	Rozšířená hlavice	Tkaniny, papír, celulóza	0,220	22
293165	Vrtání, protlačování nebo vytahování	Vrtání, protlačování nebo vytahování Kuželová hlavice	Tkaniny, papír, celulóza	0,280	22
293166	Řezání a škrabání	Řezání a škrabání	Tukové usazeniny, zanesení a kořeny	0,230	22
293167	Vrtání	Hlava s plochou špičkou	Zanesené kanalizace	0,150	22
293168	Předvrtání před dokončením	Frézovací hlava	Ztvrdlá místa nahromadění tkanin a kalů	0,200	22
293173	Vytahování předmětů	Vytahovací hlavice	Místa ucpaná tkaninami a jinými předměty	0,110	22
293177	Řezání a drcení	Hlavice k řezání kořenů Ø 65 mm	Malé větve, kořeny a jiné tvrdé materiály	0,250	22
293178	Řezání a drcení	Hlavice k řezání kořenů Ø 90 mm	Malé větve, kořeny a jiné tvrdé materiály	0,290	22
293180	Čištění a finální úprava	Hladká řetězová metací hlavice	Tukové usazeniny a tvrdé povlaky	0,530	22
293181	Intenzivní čištění a finální úprava	Ozubená řetězová metací hlavice	Tukové usazeniny a vápenité povlaky	1,110	22
293169	Pro spojování a odpojování částí kabelů a nástrojů	Klíč ke spojování/odpojování	-	0,030	22

