



## Pacchetti di riparazione

Applicabile dal 1° luglio 2023

**OBBLIGATORIO! Questo documento deve essere compilato e allegato all'apparecchiatura inviata in riparazione.**

Ref.	Description	Tarif 2023 € HT	DG
760006	RIPARAZIONE BALESTRA 2500/01/03	88,70	V7
760012	RIPARAZIONE MARTINETTO 240201	384,10	V7
760013	RIPARAZIONE MARTINETTO 240202	384,10	V7
760014	RIPARAZIONE MARTINETTO 240203	474,40	V7
760015	RIPARAZIONE MARTINETTO 240801	384,10	V7
760016	RIPARAZIONE MARTINETTO 240802	384,10	V7
760017	RIPARAZIONE MARTINETTO 240803	536,60	V7
760018	RIPARAZIONE VAL35 291000	218,60	V7
760019	RIPARAZIONE VAL 35E 291001	274,00	V7
760020	RIPARAZIONE VAL 80 291200	330,10	V7
760021	RIPARAZIONE VAL 80E 291201	469,20	V7
760022	RIPARAZIONE VAL 90 292030	549,10	V7
760023	RIPARAZIONE SIBERIA® 221070	358,10	V7
760024	RIPARAZIONE PIEGATRICE 2518	370,60	V7
760026	RIPARAZIONE I10	274,00	V7
760031	RIPARAZIONE APP CONTR GAS 262080	80,40	V7
760033	RIPARAZIONE POMPA PROVA 262035	143,00	V7
760034	RIPARAZIONE PHENIX III 137563	274,00	V7
760037	RIPARAZIONE VIRAFAL®	695,50	V7
760038	RIPARAZIONE MINI-ORLATR 253350	87,50	V7
760039*	CONTROLLO VIPER® M21+/ ML21+/M2X/L2X/P25+	63,50	V7
760040	RIPARAZIONE VIPER® M21+/ ML21+/M2X/L2X	349,80	V7
760041	RIPARAZIONE VIPER® P25+	430,80	V7
760045	RIPARAZIONE VIPER® I26	271,30	V7

\* L'ispezione (760039) verrà proposta se è necessaria una riparazione (rif. 760040 e 760041) della crimpatrice M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+.

**Il vostro contatto di servizio : [info@viraxutensili.it](mailto:info@viraxutensili.it)**

NB: Il documento può essere scaricato dal sito [www.virax.com](http://www.virax.com) alla voce «Servizio post-vendita».



Applicabile dal 1° luglio 2023