

Pakiety naprawcze

Obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

OBOWIĄZKOWE ! Dokument ten musi być wypełniony i dołączony do sprzętu wysyłanego do naprawy.

Ref.	Description	Tarif 2023 € HT	DG
760006	NAPRAWA GIĘTARKA KUSZOWA 2500/01/03	85,50	V7
760012	NAPRAWA SIŁOWNIK 240201	370,00	V7
760013	NAPRAWA SIŁOWNIK 240202	370,00	V7
760014	NAPRAWA SIŁOWNIK 240203	457,00	V7
760015	NAPRAWA SIŁOWNIK 240801	370,00	V7
760016	NAPRAWA SIŁOWNIK 240802	370,00	V7
760017	NAPRAWA SIŁOWNIK 240803	517,00	V7
760018	NAPRAWA VAL35 291000	210,60	V7
760019	NAPRAWA VAL 35E 291001	264,00	V7
760020	NAPRAWA VAL 80 291200	318,00	V7
760021	NAPRAWA VAL 80E 291201	452,00	V7
760022	NAPRAWA VAL 90 292030	529,00	V7
760023	NAPRAWA SIBERIA® 221070	345,00	V7
760024	NAPRAWA GIĘTARKA 2518	357,00	V7
760026	NAPRAWA I10	264,00	V7
760031	NAPRAWA MIERNIK GAZU 262080	77,50	V7
760033	NAPRAWA POMPA TESTOWA 262035	137,80	V7
760034	NAPRAWA PHENIX III 137563	264,00	V7
760037	NAPRAWA VIRAFAL®	670,00	V7
760038	NAPRAWA MINI ZACISKARKA 253350	84,30	V7
760039*	KONTROLA VIPER® M21+/ ML21+/M2X/L2X/P25+	61,20	V7
760040	NAPRAWA VIPER® M21+/ ML21+/M2X/L2X	337,00	V7
760041	NAPRAWA VIPER® P25+	415,00	V7
760045	NAPRAWA VIPER® I26	261,40	V7

* Przegląd (760039) zostanie zaoferowany, jeśli wymagana jest naprawa (nr ref. 760040 i 760041) zaciskarki M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+.crimper nodig is.

Twój kontakt w serwisie : biuro@gitserwis.pl

Uwaga: Dokument ten można pobrać na stronie www.virax.com w zakładce «Serwis posprzedażny».