

OBRIGATÓRIO :

Todos os pedidos de devolução de equipamentos devem ser efectuados pelo distribuidor através do site extranet.virax.com.

Ver o procedimento completo de devolução em www.virax.com, em Serviço Pós-Venda.

Ref.	Designação	Preço 2025 € excl IVA	DG
760006	REPARAÇÃO BALESTRA 2500/01/03	92,20	V7
760012	REPARAÇÃO CILINDRO 240201	399,50	V7
760013	REPARAÇÃO CILINDRO 240202	399,50	V7
760014	REPARAÇÃO CILINDRO 240203	493,40	V7
760015	REPARAÇÃO CILINDRO 240801 (EXC. MOTOR)	399,50	V7
760016	REPARAÇÃO CILINDRO 240802 (EXC. MOTOR)	399,50	V7
760017	REPARAÇÃO CILINDRO 240803 (EXC. MOTOR)	558,10	V7
760018	REPARAÇÃO VAL 35 291000	227,30	V7
760019	REPARAÇÃO VAL 35E 291001	285,00	V7
760020	REPARAÇÃO VAL 80 291200	343,30	V7
760021	REPARAÇÃO VAL 80E 291201	488,00	V7
760022	REPARAÇÃO VAL 90 292030	571,10	V7
760023	REPARAÇÃO SIBERIA® 221070	372,40	V7
760024	REPARAÇÃO MÁQUINA DE CURVAR 2518	385,40	V7
760026	REPARAÇÃO I10	285,00	V7
760031	REPARAÇÃO CONTROLADOR GÁS 262080	83,60	V7
760033	REPARAÇÃO BOMBA DE TESTE 262035	148,70	V7
760034	REPARAÇÃO PHENIX III 230V 137563	285,00	V7
760035*	ATUALIZAÇÃO VIRAFAL® CONNECT	349,00	V7
760037	REPARAÇÃO VIRAFAL® / VIRAFAL® CONNECT	723,30	V7
760038	REPARAÇÃO MINI ALICA PRENS 253350	91,00	V7
760039**	CALIBRAÇÃO M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	66,00	V7
760040	REPARAÇÃO M21+/ML21+/M2X/L2X	363,80	V7
760041	REPARAÇÃO VIPER® P25+	448,00	V7
760045	REPARAÇÃO VIPER® I26	282,20	V7
760047	REPARAÇÃO 262070	360,00	V7
760048	REPARAÇÃO 05011X (EXCL. COLUMA)	500,00	V7
760049	REPARAÇÃO 05012X (EXCL. COLUMA)	650,00	V7
760050	REPARAÇÃO 05013X (EXCL. COLUMA)	720,00	V7
760051	REPARAÇÃO BOMBA DE DESINCRUSTAR 2950	230,00	V7
760052	REPARAÇÃO APARELHO DE DESINCRUSTAR 295020	450,00	V7
760053	REPARAÇÃO PROD LIMPEZA DESENTUPIDOR 293230	440,00	V7

* A atualização (760035) será proposta se for necessária uma reparação (ref. 760037) do VIRAFAL Connect.

** A inspeção (760039) será oferecida se for necessária uma reparação (ref. 760040 e 760041) do crimpador M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+.

Será aplicada uma taxa fixa de 28 € sem IVA, cobrindo as despesas administrativas e os custos de envio, para a devolução do material em caso de intervenção fora da garantia.

Um pacote inclui um diagnóstico, uma reparação, uma substituição das peças necessárias e uma verificação do equipamento.

A reparação efectuada e as peças substituídas são indicadas na nota de devolução associada à máquina.

Todas as peças substituídas têm uma garantia de 6 meses.

O seu contacto de serviço : sat@virax.com