

OBLIGATORIO :

Todas las solicitudes de devolución de equipos deben ser realizadas por el distribuidor a través del sitio web extranet.virax.com.

Consulte el procedimiento completo de devolución en www.virax.com, en el apartado Servicio posventa.

Ref.	Descripción	Precio 2026 € sin IVA	DG
760006	REPARACION BALLESTA 2500/01/03	94,00	V7
760012	REPARACION CILINDRO 240201	407,50	V7
760013	REPARACION CILINDRO 240202	407,50	V7
760014	REPARACION CILINDRO 240203	503,30	V7
760015	REPARACION CILINDRO 240801 (EXCL MOTOR)	407,50	V7
760016	REPARACION CILINDRO 240802 (EXCL MOTOR)	407,50	V7
760017	REPARACION CILINDRO 240803 (EXCL MOTOR)	569,30	V7
760018	REPARACION VAL 35 291000	231,80	V7
760019	REPARACION VAL 35E 291001	290,70	V7
760020	REPARACION VAL 80 291200	350,20	V7
760021	REPARACION VAL 80E 291201	497,80	V7
760022	REPARACION VAL 90 292030	582,50	V7
760023	REPARACION SIBERIA® 221070	379,80	V7
760024	REPARACION CURVADORA EUROSTEM® III	393,10	V7
760031	REPARACION CONTROL GAS 262080	85,30	V7
760033	REPARACION BOMBA COMP 262035	151,70	V7
760034	REPARACION PHENIX III 230V 137563	290,70	V7
760037	REPARACION VIRAFAL® / VIRAFAL® CONNECT	737,80	V7
760038	REPARACION MINI-PRENS 253350	92,80	V7
760039*	CALIBRACION M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	67,30	V7
760040	REPARACION M21+/ML21+/M2X/L2X	371,10	V7
760041	REPARACION VIPER® P25+	457,00	V7
760045	REPARACION VIPER® I26	287,80	V7
760047	REPARACION 262070	432,00	V7
760048	REPARACION 05011X (SIN SOPORTE)	557,50	V7
760049	REPARACION 05012X (SIN SOPORTE)	663,00	V7
760050	REPARACION 05013X (SIN SOPORTE)	734,40	V7
760051	REPARACION BOMBA DESINCRUSTADORA 2950	234,60	V7
760052	REPARACION DESENLODADORA 295020	459,00	V7
760053	REPARACION LIMPIADOR DESATASCADOR 293230	448,80	V7

* La inspección (760039) se ofrecerá si es necesaria una reparación (ref. 760040 y 760041) de la prensadora M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+.

Se aplicará una tarifa fija de 28 € sin IVA, que cubre los gastos administrativos y de envío, por la devolución del material en caso de intervención fuera de garantía.

Un paquete incluye un diagnóstico, una reparación, un cambio de las piezas necesarias y una comprobación del equipo.

La reparación efectuada y las piezas cambiadas se indican en el albarán de devolución asociado a la máquina.

Todas las piezas sustituidas tienen una garantía de 6 meses.

Su contacto SAT : sat@virax.com