



Forfaits de réparation

APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2026

IMPÉRATIF :

Toute demande de retour de matériel doit être effectuée par le **distributeur** sur le site extranet.virax.com

Consultez la **procédure complète de retour** sur www.virax.com, rubrique SAV.

Réf.	Description	Tarif 2026 € HT	GR
760006	RÉPARATION ARBALÈTE 2501/2500/2503	93,60	V7
760012	RÉPARATION VÉRIN 240201	405,50	V7
760013	RÉPARATION VÉRIN 240202	405,50	V7
760014	RÉPARATION VÉRIN 240203	500,90	V7
760015	RÉPARATION VÉRIN 240801 (HORS MOTEUR)	405,50	V7
760016	RÉPARATION VÉRIN 240802 (HORS MOTEUR)	405,50	V7
760017	RÉPARATION VÉRIN 240803 (HORS MOTEUR)	566,50	V7
760018	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 35 291000	230,80	V7
760019	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 35E 291001	289,30	V7
760020	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 80 291200	348,50	V7
760021	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 80E 291201	495,40	V7
760022	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 90 292030	579,70	V7
760023	RÉPARATION SIBERIA® 221070	378,00	V7
760024	RÉPARATION CINTREUSE 2518	391,20	V7
760031	RÉPARATION CONTROLEUR GAZ 262080	84,90	V7
760033	RÉPARATION POMPE ÉPREUVE 5L 50B 262035	151,00	V7
760034	RÉPARATION PHENIX III 230V 137563	289,30	V7
760037	RÉPARATION VIRAFALE® / VIRAFALE® CONNECT	734,20	V7
760038	RÉPARATION MINI-SERTISSEUSE AXIALE MANUELLE	92,40	V7
760039*	CONTRÔLE VIPER® M21+/ ML21+/M2X/L2X/P25+	67,00	V7
760040	RÉPARATION VIPER® M21+/ ML21+/M2X/L2X	369,30	V7
760041	RÉPARATION VIPER® P25+	454,80	V7
760045	RÉPARATION VIPER® I26	286,50	V7
760047	RÉPARATION POMPE ÉPREUVE ÉLECTRIQUE 262070	365,40	V7
760048	RÉPARATION 05011X (HORS BATI)	507,50	V7
760049	RÉPARATION 05012X (HORS BATI)	659,80	V7
760050	RÉPARATION 05013X (HORS BATI)	730,80	V7
760051	RÉPARATION POMPE A DETARTRER 2950	233,50	V7
760052	RÉPARATION DÉSEMBOUEUSE 295020	456,80	V7
760053	RÉPARATION DÉBOUCHEUR HP 293230	446,60	V7

* Le contrôle (760039) sera offert si une réparation (réf. 760040 et 760041) de sertisseuse M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+ est nécessaire.

Un forfait comprend un **diagnostic**, une **réparation**, un **changement des pièces nécessaires** et un **contrôle de l'équipement**.

La réparation effectuée ainsi que les pièces changées sont indiquées sur le bon de livraison de retour associé à la machine.

Toute pièce changée est garantie 6 mois.

Un forfait de 28 € HT, couvrant les frais administratifs et les frais de port, sera appliqué pour le retour du matériel en cas d'intervention effectuée hors garantie.