

## Pacchetti di riparazione

### APPLICABILE DAL 1° LUGLIO 2026

#### OBBLIGATORIO :

Tutte le richieste di restituzione di apparecchiature devono essere effettuate dal distributore tramite il sito web [extranet.virax.com](http://extranet.virax.com).

Consultare la procedura di restituzione completa sul sito [www.virax.com](http://www.virax.com), alla voce Servizio Post-Vendita.

Rif.	Descrizione	Prezzi 2026 € IVA esclusa	DG
760006	RIPARAZIONE BALESTRA 2500/01/03	96,10 €	V7
760012	RIPARAZIONE MARTINETTO 240201	416,50 €	V7
760013	RIPARAZIONE MARTINETTO 240202	416,50 €	V7
760014	RIPARAZIONE MARTINETTO 240203	514,40 €	V7
760015	RIPARAZIONE MARTINETTO 240801 (ESC. MOTORE)	416,50 €	V7
760016	RIPARAZIONE MARTINETTO 240802 (ESC. MOTORE)	416,50 €	V7
760017	RIPARAZIONE MARTINETTO 240803 (ESC. MOTORE)	581,90 €	V7
760018	RIPARAZIONE VAL 35 291000	236,90 €	V7
760019	RIPARAZIONE VAL 35E 291001	297,10 €	V7
760020	RIPARAZIONE VAL 80 291200	358,00 €	V7
760021	RIPARAZIONE VAL 80E 291201	508,80 €	V7
760022	RIPARAZIONE VAL 90 292030	595,40 €	V7
760023	RIPARAZIONE SIBERIA® 221070	388,20 €	V7
760024	RIPARAZIONE PIEGATRICE EUROSTEM® III	401,80 €	V7
760031	RIPARAZIONE APP CONTR GAS 262080	87,20 €	V7
760033	RIPARAZIONE POMPA PROVA 262035	155,10 €	V7
760034	RIPARAZIONE PHENIX III 230V 137563	297,10 €	V7
760037	RIPARAZIONE VIRAFAL® / VIRAFAL® CONNECT	754,10 €	V7
760038	RIPARAZIONE MINI-ORLATR 253350	94,90 €	V7
760039*	CALIBRAT M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	68,80 €	V7
760040	RIPARAZIONE M21+/ML21+/M2X/L2X	379,30 €	V7
760041	RIPARAZIONE VIPER® P25+	467,10 €	V7
760045	RIPARAZIONE VIPER® I26	294,20 €	V7
760047	RIPARAZIONE 262070	441,60 €	V7
760048	RIPARAZIONE 05011X (SPENTO TELAIO)	569,80 €	V7
760049	RIPARAZIONE 05012X (SPENTO TELAIO)	677,60 €	V7
760050	RIPARAZIONE 05013X (SPENTO TELAIO)	750,60 €	V7
760051	RIPARAZIONE POMPA PER DISINCROSTARE 2950	239,80 €	V7
760052	RIPARAZIONE DEFANGATRICE 295020	469,10 €	V7
760053	RIPARAZIONE IDROPULITRICE E STURATORE 293230	458,70 €	V7

\*L'ispezione (760039) verrà proposta se è necessaria una riparazione (rif. 760040 e 760041) della crimpatrice M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+.

Per la restituzione del materiale in caso di intervento fuori garanzia verrà applicato un costo fisso di 28 € IVA esclusa, a copertura delle spese amministrative e di spedizione.

**Un pacchetto comprende una diagnosi, una riparazione, una sostituzione delle parti necessarie e un controllo dell'apparecchiatura.**

La riparazione effettuata e le parti sostituite sono indicate sulla bolla di consegna associata alla macchina.

**Tutte le parti sostituite sono garantite per 6 mesi.**

**Il vostro contatto di servizio : [info@viraxutensili.it](mailto:info@viraxutensili.it)**