

## OBRIGATÓRIO :

Todos os pedidos de devolução de equipamentos devem ser efectuados pelo distribuidor através do site [extranet.virax.com](http://extranet.virax.com).

Ver o procedimento completo de devolução em [www.virax.com](http://www.virax.com), em Serviço Pós-Venda.

| Ref.    | Designação                                 | Preço 2026 €<br>excl IVA | DG |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------|----|
| 760006  | REPARAÇÃO BALESTRA 2500/01/03              | 96,10 €                  | V7 |
| 760012  | REPARAÇÃO CILINDRO 240201                  | 416,50 €                 | V7 |
| 760013  | REPARAÇÃO CILINDRO 240202                  | 416,50 €                 | V7 |
| 760014  | REPARAÇÃO CILINDRO 240203                  | 514,40 €                 | V7 |
| 760015  | REPARAÇÃO CILINDRO 240801 (EXC. MOTOR)     | 416,50 €                 | V7 |
| 760016  | REPARAÇÃO CILINDRO 240802 (EXC. MOTOR)     | 416,50 €                 | V7 |
| 760017  | REPARAÇÃO CILINDRO 240803 (EXC. MOTOR)     | 581,90 €                 | V7 |
| 760018  | REPARAÇÃO VAL 35 291000                    | 236,90 €                 | V7 |
| 760019  | REPARAÇÃO VAL 35E 291001                   | 297,10 €                 | V7 |
| 760020  | REPARAÇÃO VAL 80 291200                    | 358,00 €                 | V7 |
| 760021  | REPARAÇÃO VAL 80E 291201                   | 508,80 €                 | V7 |
| 760022  | REPARAÇÃO VAL 90 292030                    | 595,40 €                 | V7 |
| 760023  | REPARAÇÃO SIBERIA® 221070                  | 388,20 €                 | V7 |
| 760024  | REPARAÇÃO MÁQUINA DE CURVAR EUROSTEM® III  | 401,80 €                 | V7 |
| 760031  | REPARAÇÃO CONTROLADOR GÁS 262080           | 87,20 €                  | V7 |
| 760033  | REPARAÇÃO BOMBA DE TESTE 262035            | 155,10 €                 | V7 |
| 760034  | REPARAÇÃO PHENIX III 230V 137563           | 297,10 €                 | V7 |
| 760037  | REPARAÇÃO VIRAFAL® / VIRAFAL® CONNECT      | 754,10 €                 | V7 |
| 760038  | REPARAÇÃO MINI ALICA PRENS 253350          | 94,90 €                  | V7 |
| 760039* | CALIBRAÇÃO M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+         | 68,80 €                  | V7 |
| 760040  | REPARAÇÃO M21+/ML21+/M2X/L2X               | 379,30 €                 | V7 |
| 760041  | REPARAÇÃO VIPER® P25+                      | 467,10 €                 | V7 |
| 760045  | REPARAÇÃO VIPER® I26                       | 294,20 €                 | V7 |
| 760047  | REPARAÇÃO 262070                           | 441,60 €                 | V7 |
| 760048  | REPARAÇÃO 05011X (EXCL. COLUMA)            | 569,80 €                 | V7 |
| 760049  | REPARAÇÃO 05012X (EXCL. COLUMA)            | 677,60 €                 | V7 |
| 760050  | REPARAÇÃO 05013X (EXCL. COLUMA)            | 750,60 €                 | V7 |
| 760051  | REPARAÇÃO BOMBA DE DESINCRUSTAR 2950       | 239,80 €                 | V7 |
| 760052  | REPARAÇÃO APARELHO DE DESINCRUSTAR 295020  | 469,10 €                 | V7 |
| 760053  | REPARAÇÃO PROD LIMPEZA DESENTUPIDOR 293230 | 458,70 €                 | V7 |

\* A inspecção (760039) será oferecida se for necessária uma reparação (ref. 760040 e 760041) do crimpador M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+.

Será aplicada uma taxa fixa de 28 € sem IVA, cobrindo as despesas administrativas e os custos de envio, para a devolução do material em caso de intervenção fora da garantia.

**Um pacote inclui um diagnóstico, uma reparação, uma substituição das peças necessárias e uma verificação do equipamento.**

A reparação efectuada e as peças substituídas são indicadas na nota de devolução associada à máquina.

**Todas as peças substituídas têm uma garantia de 6 meses.**

**O seu contacto de serviço : [sat@virax.com](mailto:sat@virax.com)**