

2931 : Инструменты для прочистных машин VAL 95 / VAL 96QC



Описание

Проверьте соответствие диаметра вашего инструмента диаметру кабеля.

Артикул 293150 : Комплект из 3 насадок для секций Ø 16 мм: прямая спиральная головка Ø 16 мм (293158), грушевидная спиральная головка Ø 28 мм (293159), режущая головка стреловидной формы Ø 25 мм (293160), 1 разъединительный ключ на Ø 16 мм (293162).

Артикул 293151 : Комплект из 5 насадок для секций Ø 22 мм: прямая спиральная головка Ø 22 мм (293163), грушевидная спиральная головка Ø 40 мм (293164), спиральная коническая головка Ø 55 мм (293165), головка в форме зазубренного лезвия Ø 76 мм (293166), головка в форме зазубренной фрезы Ø 65 мм с 4 лезвиями (293168), 1 разъединительный ключ на Ø 22 мм (293169).

Артикулы

Арт:	Характеристика	Наименование	Использование	Вес кг	Ø троса мм
293150	-	Комплект из 3 секций Ø 16 мм	-	0,180	16
293158	Отбор или сверление	Прямой бур	Ткань, бумага, целлюлоза	0,060	16
293159	Ликвидация пробки	Бугорчатый бур	Ткань, бумага, целлюлоза	0,070	16
293160	Сверление	Стреловидный бур	Жирные, мягкие или мыльные отложения	0,030	16
293161	Предварительное сверление перед окончательной обработкой	Зубчатый лепестковый бур	Затвердевшие пробки, накопление тканей и осадка	0,030	16

Арт:	Характеристика	Наименование	Использование	Вес кг	Ø троса мм
293171	Прохождение коротких и узких колен	Шарнирный бур	Ткань, бумага, целлюлоза	0,060	16
293174	Резание и скобление	П-образный бур	Стойкие отложения, жирные отложения, грязь, измельчение тканей	0,020	16
293175	Извлечение предметов	Штопорная насадка	Пробки, ткань и различные предметы	0,035	16
293176	Резание и измельчение	Режущий бур для корней	Небольшие ветки и другие материалы	0,040	16
293179	Чистка и окончательная обработка	Пробойник с гладкой цепью	Жировые отложения и накипеобразования	0,160	16
293162	Для соединения и разъединения кабельных секций и насадок	Ключ для разъемных соединений	-	0,020	16
293151	-	Комплект из 5 секций Ø 22 мм	-	1,140	22
293163	Отбор или сверление	Прямой бур	Ткань, бумага, целлюлоза	0,170	22
293164	Ликвидация пробки	Бугорчатый бур	Ткань, бумага, целлюлоза	0,220	22
293165	Сверлить, толкать или доставать	Конусный бур	Ткань, бумага, целлюлоза	0,280	22
293166	Резание и скобление	Зубчатый П-образный бур	Жировые отложения, заиливание и корни	0,230	22
293167	Высверливание	Гарпунная насадка	Заиленный или забитый песком трубопровод	0,150	22
293168	Предварительное сверление перед окончательной обработкой	Зубчатый лепестковый бур	Затвердевшие пробки, накопление тканей и осадка	0,200	22
293173	Извлечение предметов	Штопорная насадка	Пробки, ткань и различные предметы	0,110	22
293177	Резание и измельчение	Бур для срезания корня Ø65 мм	Небольшие ветки, корни и другие материалы	0,250	22
293178	Резание и измельчение	Бур для срезания корня Ø90 мм	Небольшие ветки, корни и другие материалы	0,290	22
293180	Чистка и окончательная обработка	Пробойник с гладкой цепью	Жировые отложения и накипеобразования	0,530	22
293181	Интенсивная очистка и окончательная обработка	Пробойник с цепью с крюками	Жировые и известковые отложения	1,110	22
293169	Для соединения и разъединения кабельных секций и насадок	Ключ для разъемных соединений	-	0,030	22

